



DOKUMENTACJA ZDJĘCIOWA DO PROJEKTU:
„Remont kapitalny dachu”



Zdj. 1 Budynek mieszkalny
trójkondygnacyjny – elewacja
frontowa i południowa



Zdj. 2 Budynki od ul. Mateusza.
W głębi dwukondygnacyjna oficyna




Zdj. 3 Budynek główny – szczytowa
ściana północna



Zdj.4 Spękany komin



Zdj. 5 Komin po stronie zachodniej wymaga przemurowania do poziomu dachu pawilonu handlowego



Zdj. 6 Luźne cegły, ubytki tynku oraz mocno skorodowana instalacja odgromowa.



Zdj 7 Płatew poddana korozji biologicznej – do wymiany



Zdj 8 Deskowanie przewidziane do wymiany



Zdj. 9 Zwęglona belka krokwiowa nad mieszkaniem po pożarze.



Zdj. 10 Elewacja frontowa: na parterze znajduje się część handlowa, na piętrze część mieszkalna



Zdj. 11 Komin na elewacji zachodniej



Zdj. 12 Budynek od strony podwórza