

CZ. III INWENTARYZACJA FOTOGRAFICZNA

do projektu pt.

„MODERNIZACJA ELEWACJI BUDYNKU PRZY ULICY TUWIMA 8 W RUDZIE ŚLĄSKIEJ”



Zdjęcie nr 1 – elewacja tylna



Zdjęcie nr 2 – detal przypory



Zdjęcie nr 3 – kraty okienne



Zdjęcie nr 4 – klapy studni



Zdjęcie nr 5 – klapa studni



Zdjęcie nr 6 – elewacja frontowa



Zdjęcie nr 7 – przyziemie elewacji frontowej



Zdjęcie nr 8 – drzwi wejściowe od frontu



Zdjęcie nr 9 – spękania w I osi



Zdjęcie nr 9 – boniowanie



Zdjęcie nr 10 – fragment elewacji bocznej



Zdjęcie nr 11 – przypory



Zdjęcie nr 12 – elewacja wschodnia



Zdjęcie nr 13 – elewacja wschodnia



Zdjęcie nr 14 – elewacja frontowa detal



Zdjęcie nr 15 – elewacja frontowa detal gzymsu